

# 1 DECEMBER

Den första december 2017 kommer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, att ersätta dagens föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt besiktning respektive användning av trycksatta anordningar. En av nyheterna blir att man inför specificerade sanktionsavgifter för ej utförd fortlöpande tillsyn. Minimibeloppet är satt till 10 000 kr.

## ”Hur gör jag”?

För den som inte är van vid myndigheternas föreskrifter, kan det här, fullt förståeligt, upplevas som tungt och svårbegripligt. Hur gör man i praktiken? Och hur mycket eller litet måste göras?

Gå igenom de tre stegen nedan för att skaffa er en övergripande bild:

1. **Upprätta en riskbedömning och se över den årligen.**
2. **Upprätta program för fortlöpande tillsyn och genomför denna enligt programmet.**
3. **Upprätta en lista över alla trycksatta anordningar i klass A och B som ni förfogar över.**

Jag och mina kollegor på TÜV NORD vet hur man tolkar föreskrifterna. Vi har också lång erfarenhet av att hjälpa kunder med riskbedömningar och att ta fram ett program för fortlöpande tillsyn. Dessutom vill vi göra detta på enklast möjliga sätt, så att resultatet inte blir överarbetat, utan verkligen används, och blir till nytta i verksamheten.

Ni som är tveksamma till vad föreskrifterna innebär, tvivlar på att ni verkligen kan spara pengar eller vill testa vår enkla modell: hör av er till oss, och låt oss övertyga er!

Och ni andra som tycker ni har hyfsad koll, men kanske ändå vill ha ett bollplank, och vill sänka era kostnader, så att ni blir mer konkurrenskraftiga: hör av er till oss, ni också, så gör vi allt för att hjälpa er!

### Kontaktuppgifter:

bhoff@tuv-nord.com , 010 474 99 15

<https://www.linkedin.com/in/bennyhoff/>

[Läs mer om AFS 2017:3](#)

